

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675
Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»
ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 37, корпус 4, литера А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2638,9 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 12673,5 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского
района – 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, литера А,

Комитет по образованию – 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование.

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы
дошкольного и начального общего образования, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
местимость, пропускная способность) 240 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно) на Объекте по месту предоставления услуги, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках; О – инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушениями зрения; Г – инвалиды с нарушениями слуха;
У – инвалиды с нарушениями интеллекта): К,О,С,Г,У.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» Гордеева Ольга
Вячеславовна, с одной стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович,

действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категории инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*.
2. Пандус стационарный наружный^{**}: *нет*.
3. Пандус стационарный внутренний^{**}: *нет*.
4. Пандус инвентарный^{***}, роллопандус: *нет*.
5. Наружная лестница входной зоны: *да, не соответствует для «О, С»*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*.
7. Поручни наружные входной зоны: *да, не соответствует для «О, С»*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*.
9. Дверные проемы входной зоны^{****}: *да, не соответствует для «К»*.
10. Подъемные платформы наружные: *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
13. Лифт пассажирский: *нет*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные дистанционные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет*.
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да*.
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4 Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей. *нет*

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения. *да*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 673 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»*, расположенного по адресу *Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 37, корп. 4, литера А*,

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп.

№ п/п	Категория инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территории, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске. На территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, системы средств информационной поддержки. Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведен инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О, С, Г, У	Входной узел не имеет тактильно-контрастных предупредительных указателей зон «возможной опасности». Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Принятые меры: - перед входом на объект размещена информационная табличка, выполненная на контрастном фоне, дублируемая шрифтом Брайля; - установлены кнопки вызова персонала с указателем кнопки, выполненные на контрастном фоне, дублируемые шрифтом Брайля.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.

		Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	
2.2	Н	Наружная лестница главного входа не дублируется пандусом. Входная дверь имеет ширину 1,30 м и порог 0,03м. Тамбурная дверь имеет ширину 0,8 м. Входной узел не доступен.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы и другие элани, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С, Г, У	Отсутствует визуальная, тактильная и звуковая информация ориентированная на путей следования и эвакуации. Участки пола перед дверными проемами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей. Приняты меры: - на краевых частях ступеней нанесены полосы контрастного цвета. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Предусмотрена кабинетная форма обслуживания. Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	Санитарно-бытовое помещение расположено на 1-м этаже, не оборудовано для инвалидов. Ширина двери 0,60 м. Вход для категории «К» не доступен. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О, С, Г, У	Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализация об опасности. Информационная доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7	-	Зона: пути движения к Объекту	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Отсутствует	

V. Рекомендации

1. *Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (п.5.2.2 СП 59.13330.2016).*
2. *Оборудовать входной узел тактильно-контрастными указателями предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (п.5.1.10, п.5.1.12 и п.6.2.3 СП 59.13330.2016).*
3. *Предусмотреть опубликование наружной лестницы входной зоны пандусом или подъемным механизмом (п.5.1.14 СП 59.13330.2016).*
4. *Предусмотреть реконструкцию ступеней наружной лестницы с учетом требований СП (п.5.1.12 СП 59.13330.2016).*
5. *Предусмотреть реконструкцию поручней лестниц входной группы с учетом требований СП (п.6.2.12 и п.6.2.11 СП 59.13330.2016).*
6. *Оборудовать сан.узел опорными поручнями для унитаза и раковины, крючками для одежды и вешалкой, системой тревожной сигнализации и инфокоммуникационной маячной выключенной на контрастном фоне (п.6.3 и 6.3.8 СП 59.13330.2016).*
7. *Разместить визуальную-тактильную информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.*

ГБОУ прогимназия № 675 «Таланты»



О.В. Гордеева /

М.П.

Представитель Санкт-Петербургской
областной организации ветеранов
Службы действий «Инвалиды войны»



И.О. Кувец /

М.П.

13 июня 2019 г.

* Выбрасается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилищные здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сложную конструкцию по направлению движения поверхности) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов